



Рис. 3.8. Принципиальная схема усилителей сигнала ошибки линейных стабилизаторов видеомагнитофонов VS-465EM/462EON.